SÍMBOLOS DE CUIDADO

WUNDERLABEL

TVÄTTMASKINS

Não lavar	95 70 60 50 40 30	Ciclo normal
Lavar à mão	60 50 40 30	Ciclo para roupas permanentes
	40 30	Ciclo delicado

ALVEJANTE

- Não use alvejante
- Somente cloro
- Qualquer tipo de alvejante

SECAGEM

- Não secar na secadora
- Baixa
- Média
- Secagem ao ar livre
- à sombra
- Secagem por gotejamento no varal
- à sombra
- Secagem na horizontal
- à sombra
- Secagem por gotejamento na horizontal
- à sombra

PASSAR A FERRO

- Não passar a ferro
- Baixa
- Média
- Alta
- Baixa, sem vapor

LIMPEZA PROFISSIONAL

- Não lavar a seco
- Não lavar a úmido
- Limpeza profissional a úmido
- Limpeza a úmido suave
- Limpeza a úmido muito suave
- Lavagem a seco, somente com solvente de hidrocarboneto (HCS)
- Limpeza suave com HCS
- Lavagem a seco apenas com percloroetileno (PCE)
- Limpeza suave com PCE
- Limpeza muito suave com PCE